



M665T PVR

Notas de la Versión 2.0.67_IO

Milestone 2.0

08.05.07

Contenidos

1.	Principales mejoras y funcionalidades nuevas	2
----	--	---

1. Principales mejoras y funcionalidades nuevas

Durante la fase de operación de la versión 2.0.65_IO se comprobó que los tunners del equipo presentaban un grado de sensibilidad elevado, y en zonas geográficas con calidad de señal insuficiente provocaban un descenso considerable de la señal, provocando pixelación en las imágenes.

En la versión 2.0.67_IO se ha controlado el bug **#1342** relacionado con los drivers (controladores de los tunners que informan al sistema operativo de cómo usarlos). Con la versión 2.0.67_IO se mejora la capacidad de reproducción de la TV en zonas donde la calidad de señal es reducida y se producen muchas pérdidas. Con la nueva versión es posible sintonizar canales y ver la TV con niveles de calidad de señal que con versiones anteriores no eran posibles.

Para cualquier aclaración o duda, el servicio de atención al cliente de InOut TV atencion.cliente@inout.tv responderá a sus dudas.